



INFORME VISITA SEDE UNIVERSITARIA BOSA PORVENIR

Representación Estudiantil Consejo Superior Universitario, Consejo Académico y Consejo FAMARENA

Entendiendo la necesidad de visibilizar las condiciones, garantías y el estado actual de la sede Bosa el Porvenir como representantes estudiantiles informamos que tras realizarse una visita sorpresa a la sede de Bosa Porvenir el día 1^{ro} de Septiembre de 2017, se pudo evidenciar varios factores que en estos momentos afectan y otros que benefician a la comunidad estudiantil en este caso del proyecto curricular de Administración Deportiva, y a la comunidad académica en general.

Bloque 1 edificio de laboratorios, polideportivo y Bienestar.

En este edificio preliminarmente se evidencio que los laboratorios aun no contaban con el mobiliario correspondiente a mesones y por versiones del personal que se encontraba allí en el momento de la visita, este mobiliario aún está en proceso de licitación. Con relación al polideportivo y el gimnasio que se encuentran en la primera planta del edificio se observó que no se contaba con el acceso al gimnasio por parte de los estudiantes y adicionalmente no estaba dotado el polideportivo con los elementos correspondientes a dotación deportiva al igual que el gimnasio, se informa también que este espacio con relación a las medidas del mismo no podría ser considerado como polideportivo si no como cancha multimodal o multipropósito, también se establece el riesgo de accidentalidad por la iluminación de la cancha multimodal ya que esta sobresale sin protección alguna.

Aun no se encuentra en funcionamiento el área de bienestar y no hay la instalación de la dotación del mobiliario del área de enfermería y de odontología, la directora de bienestar informa que por motivos de adecuaciones y arreglos a cargo de planeación no se ha podido poner en marcha el área de bienestar en la sede.

Las salidas de emergencia del lugar no cuentan aún con iluminación y las puertas tienen un bloqueo interno, siendo esto un riesgo para la comunidad académica, adicionalmente los ciclos-parqueaderos no cuentan con los anclajes o racks para tener aseguradas las ciclas, generando una sensación de inseguridad en los estudiantes.

Se cuenta con tres mesas de ping pong con mallas pero sin pelotas que por el momento lo prestan los celadores.

Bloque 2 salones

En este bloque se encuentra la biblioteca provisional a la que los estudiantes tienen acceso en toda la jornada, cuentan en estos momentos con material bibliográfico, una parte nuevo y otra parte traído de la sede de la calle 34, no tienen servicio de préstamo de computadores estos están siendo



utilizados provisionalmente en las salas auxiliares de sistemas en estos momentos hay únicamente 36 computadores habilitados para el uso.

En dialogo con el personal, informa que no hay un área de administración de salas de sistemas, adicionalmente se puede observar que las salas auxiliares son reducidas, con un número máximo de 18 equipos por sala y la ubicación de las mesas no es estratégica para realizar clases. Se informa que en algunas clases hay sobrecupos por el espacio reducido de las mismas. Los tableros táctiles aun no están en funcionamiento, ni tienen aun los soportes para ubicar los computadores para el uso de los tableros, también los estudiantes indican que es necesario tener tableros convencionales ya que se requieren para el uso de los profesores, indicando que actualmente los tableros inteligentes están siendo utilizados con marcadores dada a la imposibilidad de uso y funcionamiento de los mismos, siendo este un factor de posible deterioro de estos.

No se está dando apoyo alimentario, en general ha sido una inconformidad constante en dialogo con los estudiantes y adicionalmente no tienen hornos donde calentar sus almuerzos, la directora de bienestar informa que no se ha completado el numero mínimo para que puedan empezar a dar el apoyo en la sede, siendo esto un incumplimiento directo de las garantías exigidas en el momento del traslado de administración deportiva.

Los estudiantes informan que no tienen profesores de varias asignaturas, viéndose perjudicándolos directamente, las asignaturas que indican son las siguientes: emprendimiento e innovación en empresas deportivas, sistematización de datos, contabilidad, administración general, política económica y fundamentos de economía y también indican que en muchas clases hay sobrepoblación en relación con el espacio, como en las cátedras, ya que aún no está habilitado en auditorio.

Informan que no tienen rotación de salones haciendo un poco tediosa la jornada, también los estudiantes indican que hay prohibición de ventas de alimentos por parte de estudiantes siendo afectados por el trasfondo económico que esto implica poniendo en riesgo su permanencia en la universidad, también se menciona la imposibilidad de conseguir alimentos dentro por no contar actualmente con la cafetería en funcionamiento.

Con respecto a la movilidad los estudiantes desde sus viviendas a la sede, informan que las rutas alimentadoras no son constantes y que han tenido inconvenientes con bloqueos en el portal, no han podido llegar muchas veces a clases de 8 am, también informan que la avenida Villavicencio en muchas ocasiones es bastante congestionada lo cual dificulta la llegada a la sede, proponen que haya una interconexión de portales y adicionalmente una ruta circular para que no se presenten problemas con la movilidad.

Hay problemáticas constantes con el funcionamiento de las tomas corriente, muchas de estas no tienen electricidad, el personal informa que es por motivo de pruebas en las instalaciones, lo mismo sucede con la iluminación la cual no es posible apagar, el aire acondicionado no está en funcionamiento.



Bloque 3 Cafetería, biblioteca y auditorio

Informa el personal encargado que el bloque tres no está en funcionamiento por adecuaciones y arreglos que tienen que hacer en el edificio, se observa que gran parte del mobiliario está dotado tanto en la biblioteca y en el área de cafetería, el auditorio general y los auxiliares ya se encuentran acondicionados en su totalidad se indica que el 17 de septiembre se hará la entrega del bloque 3.

De las anteriores situaciones se muestran aun algunas falencias en cuanto a los espacios de la sede, así como se encuentran también comentarios de satisfacción debido al notorio cambio en condiciones de espacios en comparación con la sede de la calle 34 (anterior espacio de funcionamiento de administración deportiva). Por lo que se propone una reunión general entre el proyecto de administración deportiva y los directivos de la Universidad.

Además el llamado que se hace desde la representación estudiantil es a que la administración cumpla con las exigencias y las garantías que asumió en el momento en que obstinadamente dio paso al traslado de administración deportiva a una sede aun inconclusa, sin las condiciones completas de funcionamiento, incumpliendo con las garantías acordadas, por ello exigimos que se reactive la mesa de infraestructura de la FAMARENA que incluso se pueda realizar en la sede de Bosa, para que en ella se pueda llegar a soluciones a estas problemáticas que afectan en estos momentos a los estudiantes y en general a la comunidad académica que se encuentra en estos momentos en la sede de Bosa Porvenir y además que se respeten las decisiones internas que como facultad deben asumir para llevar a cabo un proceso democrático y participativo.

Cordialmente

José Abraham Rivera

Representante estudiantil
Consejo Superior
Universidad Distrital
Francisco José de Caldas

Julian Baez Vega

Representante estudiantil
Consejo Académico
Universidad Distrital Francisco José de Caldas

Jonathán Cortes

Representante estudiantil
Consejo Facultad de Medio Ambiente y Recursos Naturales
Universidad Distrital Francisco José de Caldas